

HMS (HEAVY METAL SEPERATOR)

Drift og Vedligehold

HMS er en brønd bestående af Olivin materiale og der dimensioneres det til at det ikke skal testes før efter 10 år. Når der gået 10 år skal man tage en vandprøve fra vandspejlet ifm der er regnvej. Hvis vandprøven påviser at materialet ikke optager det afvasket tungmetal fra taget, skal det udskiftes, intervallet er derefter hvert 5 år, hvis det ikke skal skiftes.

Hvis der er indbygget Sandfang i Systemet skal det renses min. 1 gang om året - lige efter løvfald - Dæksler og karme skal holdes frie og renholdes. Slam- og sandfang skal renses for sand og blade m. v. mindst 1 gang årligt for at sikre at afløbssystemet ikke stoppes til. Efter kontrol og rensning skal dæksel lukkes omhyggeligt på brønden, for at de ikke fyldes med større genstande eller vipper, så mennesker eller dyr kommer til skade. Oprensning af Sandfanget kan udføres med en "kloakrenser" eller slamsuger.

Hvis sandfanget er misligholdt, skal rørføringer spules efter.

